

<http://universitepopulairetoulouse.fr/spip.php?article2821>



**Un ingénieur de Boeing
accuse : les tronçons du
fuselage du 787 « sont
incorrectement attachés et
se dissocier les uns
res en plein vol »**



Date de mise en ligne : jeudi 11 avril 2024

- Thématiques - Travail -

Copyright © Université Populaire de Toulouse - Tous droits réservés

L'Agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA) enquête sur la conception du Boeing 787 Dreamliner et du 777, après avoir été contactée par un employé de l'avionneur affirmant que la structure de ces avions n'était pas sûre, selon plusieurs sources.

Latribune.fr 10 Avr 2024

<https://universitepopulairetoulouse...> Quelques explications pour comprendre les turpitudes de Boeing, qui peuvent devenir aussi airbusiennes !